

Türe Fahrerseite lässt sich bei Kälte nicht mehr schließen

Beitrag von „Stargazer“ vom 8. Januar 2022 um 12:37

Hallo,

das Problem kenne/hatte ich beim T I auch.

Da hilft nur den Dicken zum Trocknen in eine warme Halle oder Garage stellen.

Bei meinem Fahrzeug trat es nur auf wenn er draußen stehen mußte, vom Regen nass wurde oder dick Schnee drauf lag, der dann taute und wieder gefror.

Aber dieses Verhalten war dann vorprogrammiert.

Viel Erfolg

Sir Henry