

# V6 TDI qualmt sporadisch

Beitrag von „donadi“ vom 20. Januar 2022 um 10:39

Aus welchem Grund könnte sich die Temperatur im Kat verlieren? Zugesezt?

Edit:

Thema

## Temperatursensor nach Vorkatalysator immer 899 Grad - BKS

Hallo Leute,  
mein 3.0 TDI BKS regeneriert erstaunlich oft, und verbraucht dementsprechend.  
Eine Not-Regeneration verweigert er (Beladung 0,51), da wahrscheinlich weil dieser besagte  
Temperatursensor 899 Grad anzeigt. (?)

Im Motorsteuergerät sind keinerlei Fehler hinterlegt (Original VCDS vorhanden), aber die  
Messwertblöcke irritieren mich.

Bei "Abgastemperatursensor nach Vorkatalysator" werden immer 899 Grad angezeigt, egal ob  
der Motor warm oder kalt ist.

Laut meiner Recherche sollen beim BKS im...

SFL

28. Oktober 2015 um 08:17

Vielleicht auch bei uns der Keramikkörper defekt.