

Pfeifgeräusche aus dem Motorraum

Beitrag von „alphatester“ vom 25. Januar 2022 um 20:39

haben wir nach langem suche. Gefunden. Defekte schraube am Turbo-Y abgang zur agr.
[7444034C-2D65-4AB3-96DA-F76DF5B7D1B6.jpg](#)