

Naviknopf eingedrückt

Beitrag von „TRON“ vom 5. März 2005 um 18:58

Herzlichen Glückwunsch : Du hast die Sollbruchstellen in den Knöpfen erfolgreich getestet.

Nun im Ernst : Die beiden Stellknöpfe am RNS-2 Navi System und die beiden Stellregler der Heizungsanlage verfügen über Sollbruchstellen, um bei einem möglichen Unfall keine Verletzungen hervorzurufen.

Leider weiss ich nicht, ob die Knöpfe bei jedem 😊 ambulant getauscht werden können oder ob die komplett Einheit getauscht werden muss.