

Kardanwellen ausrichten? - Vibrationen bei 70km/h

Beitrag von „bollerwagen“ vom 2. Februar 2022 um 17:14

Hmm, ich finde da nix zum ansteuern: 7L8199131A.

Ich hab das Problem ja nicht beim klassischen Lastwechsel, sondern beim Hochbeschleunigen. Da baut es sich (langsam) auf. Beim Lastwechsel (vom Gas gehen) verschwindet es ja wieder und unmittelbar beim Gasgeben hab ich auch kein Problem.