

Gebläse Touareg 7L geht nicht mehr

Beitrag von „TomCessna“ vom 9. Februar 2022 um 14:28

Ja danke, ich will den gleich mal ausbauen. werde die 2 Gebläse vorher an der Batterie eben testen. Aber welchen Wert muß der Widerstand haben? Steht das da drauf? 7E0 959 263 C Steuergerät, Heizung / Lüftung, Widerstand