

# **Touareg 4.2 FSI Motorprobleme ? Rasselt/Klackert wenn Nockenwellensensor angeschlossen**

**Beitrag von „CaptainRon“ vom 10. Februar 2022 um 20:42**

Wenn die Kette doch gelängt wäre, würde sie ja immer das Geräusch machen und dann nicht nur auf einer Bank oder täusche ich mich da ?

Geräusche kommen ja nur wenn der eine Auslass Sensor an Strom hängt..

[Zitat von alphatester](#)

Nimm Kontakt zum Verkäufer auf, wenn du kannst. Ich denke er hat das gewusst und dir so verheimlicht, dass die Steuerkette gelängt ist. Soweit ich weiss muss da der Motor für raus. Fahren würde ich so nicht. Wenn die Kette überspringt ist Ende