

# Gebläse Touareg 7L geht nicht mehr

Beitrag von „coala“ vom 12. Februar 2022 um 12:57

Servus,

hast du denn - wie in Beitrag #4 erwähnt - den neuen Gebläsemotor (tatsächlich neu, oder Gebrauchtteil?) mal separat auf Funktion geprüft? Also direkt Spannung angelegt und geprüft ob er anläuft?

Alternativ mit einem Multimeter am Stecker des Gebläsemotors geprüft, ob auch tatsächlich Spannung anliegt?

Grüße

Robert