

Fehlermeldung 01772-008 auf Luftfahrwerk VW Touareg 2003

Beitrag von „Fastjaco“ vom 13. Februar 2022 um 21:05

Hallo ,

Ich habe ein Touareg 7L V10 tdi von 2003.

Seit einige Monate habe ich nach 30 min fahren immer eine Fehlermeldung am Dashboard.

Meine Werkstatt hat die mal geprüft mit Bosch gerat.

Siehe in annex : 01772-008 : Signal von druksensor Niveau Riegelung G291 : nicht correct / falsch

Meine Bosch Werkstatt hat nicht soviel Erfahrung mit VW Touareg 7L und ich auch nicht.

Können Sie mir beraten wo diesen sensor montiert ist ?

Den können wir mal prüfen und eventuell tauschen.

Danke für ihre Hilfe & grüsse,

Jeroen

[VW Touareg Fout Vering.jpg](#)