

Neue Tacho - Problem

Beitrag von „salmi“ vom 20. Februar 2022 um 12:36

Hallo Freunde,

ich habe mir eine Touareg 2,5 R5 zugelegt bei dem war leider der Tacho defekt welchen ich jetzt gegen einen vom **Touareg V10 TDI** gewechselt habe soweit funktioniert auch alles, nur habe jetzt folgende Fehlermeldung REIFENDRUCKKONTROLLE und LUFTFERDERUNG dies hat leider mein Touareg nicht verbaut und somit werden fehler ausgeworfen.

KANN MAN DIES IRGENDWIE WEG CODIEREN ?

weiter ist es möglich den Tachostand anzupassen an den alten Tacho anzupassen ?

Vielen Dank im Voraus

LG Stefan