

System Standheizung und Türöffnung gestört behoben, Fehler Start-Stopp weiter vorhanden

Beitrag von „W.-Karsten“ vom 1. März 2022 um 16:05

Hallo, fahre einen 7P 262PS TDI Erstzulassung 10/2015 in meinem Besitz ab 12/2020,

und habe ein Problem mit Fehler Start-Stopp seit dem 20.02.22. Der Freundliche konnte auf der schnell nicht helfen, weil ich bei Verwandtschaft war und mir kein KFZ für drei Hunde bereitgestellt werden konnte. Der Fehler Start-Stopp kam nach der ersten Pause nach 2,5 Stunden Fahrt(bei der Auffahrt zur Autobahn Start-Stopp deaktiviert, hat bis dahin immer funktioniert) beim starten wurde im Display angezeigt Fehler Start-Stopp. Nachdem Start-Stopp deaktiviert wurde war die Meldung auch weg. Nach 600km am Ziel angekommen KFZ abgestellt und am nächsten morgen eine Tür geöffnet und wieder verschlossen. Zum losfahren wollte ich die Standheizung mit der Fernbedienung anschalten, LED erst grün dann rot am flackern. Meine Vermutung, Diesel eigentlich noch genug, vielleicht Batterie schwach. Jetzt wurde es unheimlich, nichts ging mehr es lies sich keine Tür öffnen weder mit Keyless oder mit der Fernbedienung (beide Schlüssel probiert) mit dem Notschlüssel ging es auch nicht (war zu zaghaft) Der Monteur nahm zur Unterstützung eine Zange, bekam die Tür auf und die Alarmanlage ging sofort an, wurde entriegelt. Touareg startete ohne Problem, anzeige Batterie schwach, Ladestrom gemessen ok, Ruhestrom gemessen ok. mehrere Fehler ausgelesen Abschaltung der Verbraucher gelöscht. Der Fehler Star-Stopp war weiterhin vorhanden. Nach kurzer Besprechung wurde angeboten, da eine Batterie auf Lager war mit in die Werkstatt zu kommen für die Reparatur. Haben ca. 3 Stunden geschraubt, Schloss gangbar gemacht und den Fehler gesucht

(Batterie ausgebaut und geprüft ok, da auch erst 2 Jahre alt). Habe ein Protokoll mit bekommen.

Prüfung (geordnet nach Erfolgsaussicht)

J367-Steuergerät für Batterieüberwachung (Rep.--Gr. 27)

0019- Diagnoseinterface für Datenbus

6672 P1B0200 Steuergerät für Batterieüberwachung defekt (00001001 aktiv/statisch)

Für eine Erklärung der Erfolgsaussicht bin ich dankbar.

Mir wurde mitgeteilt das eine weiter Fahrt ohne Probleme möglich ist.

Auf der Rückfahrt und im Stadtverkehr keine weiteren Auffälligkeiten. Anzeige Fehler Start-Stopp kommt immer nach dem Starten meistens nach 2-5 Sek sehr selten erst nach 20-40 Sek

(erst 2 mal von ca. 35 x Starten). Jedes mal Start Stopp deaktiviert, damit die km angezeigt werden (sonst A im Kreis).

Bevor ich zur Werkstatt fahre möchte ich noch weitere Informationen sammeln die für die Fehlersuche behilflich sein können.

Mit freundlichen Grüßen Karsten