

Area View ausgefallen

Beitrag von „AndreT78“ vom 3. März 2022 um 11:30

Für Euch dann auch die Info,

Steuergerät war defekt, auch wenn es keinen Fehler im Speicher hinterlassen hat.

Habe es durch ein gebrauchtes ersetzt, muss aber durch VW angelernt werden wegen dem vorhanden Komponentenschutz.

5Q0907556 und 5Q0907556B sind miteinander kompatibel.