

Außenspiegelglas hat sich gelöst

Beitrag von „Sven-BÖ“ vom 12. März 2022 um 12:52

Ich hatte das schon öfter an meinem damaligen Volvol V40, BJ 2004. Mein Mittel der Wahl war Pattex repair extreme. Horizontale Würste aufs Spiegelglas, vertikale auf die Gegenplatte (oder umgekehrt), Glas fest andrücken und ein paarmal hin- und herschieben, damit sich der Kleber gut verteilt. Dann hab ich mit nem Stück Styropor, das noch herumlag, das Glas flächig angepresst, um den Höhenunterschied zum Spiegelgehäuse auszugleichen (das Spiegelglas ist ja etwas "eingelassen") und ein Spannband um das ganze gewickelt. 12 Stunden warten und alles war schick. Hat über 100.000 km gehalten (und vermutlich noch länger, aber dann hab ich den Wagen verkauft).

Weil das hier auch zur Sprache kam: die Spiegelheizung hat auf beiden Seiten noch funktioniert.