

# Partikelfilter maximale Beladung überschritten Temperaturfühler

Beitrag von „coala“ vom 13. März 2022 um 20:22

Servus Toni,

ich schau morgen mal nach. Es sind, glaube ich, entweder 0,46 oder 0,64. In beiden Fällen solltest du dann noch ne Weile Schonzeit haben und kommst vorerst wohl noch davon in Sachen DPF 😊.

Grüße

Robert