

# Partikelfilter maximale Beladung überschritten Temperaturfühler

Beitrag von „IngoM“ vom 13. März 2022 um 22:30

[Zitat von coala](#)

Servus Toni,

ich schau morgen mal nach. Es sind, glaube ich, entweder 0,46 oder 0,64. In beiden Fällen solltest du dann noch ne Weile Schonzeit haben und kommst vorerst wohl noch davon in Sachen DPF 😊.

Grüße

Robert

Guten Abend,

die Antwort gibt es bereits hier:

[Zitat von coala](#)

Servus Ingo,

der Reparaturleitfaden nennt als Grenzwert 0,46. Darüber muss der DPF getauscht (oder gereinigt) werden.

Grüße

Robert

Gruß, Ingo