

Touareg V6 TDI ruckelt / nimmt kein Gas an

Beitrag von „Goka“ vom 20. März 2022 um 13:16

Hallo Alex,

im Forum gibt es einen Beitrag, da war ein Kunststoffstutzen im Ladedruckweg gebrochen und hat sich nur bei Wärme im Ladedruck bemerkbar gemacht.

Gruss Volker

Touareg geht nur bei Sommertemperaturen in den Notlauf