

# Geräusche beim betätigen der Heckklappe

**Beitrag von „MV-NB“ vom 22. März 2022 um 19:51**

Ja genau das vermutet die Werkstatt auch. Leider ist die Stelle nicht frei zugänglich. Auftreten tun die Geräusche auch nur ab circa 16 Grad. Nach oben hin gibt es da keine Grenzen. Das auf dem Video zu sehende Blech soll laut Hersteller einmal entfernt werden um an weitere Bleche gelangen zu können.

Gruß Ronny