

Tandempumpe wechseln Touareg V10TDI, 2007, Motor BLE ohne Motorausbau; Ausbau Spritzwand Mitte?

Beitrag von „flying-fish“ vom 30. März 2022 um 16:55

Hallo zusammen, bei meinem Touareg V10TDI kommt es hin und wieder im Stand bei heißem Motor zur Qualmentwicklung (weiß, beißender Geruch) im Motorraum vor dem Beifahrerfußraum. Ich wollte daher jetzt die Tandempumpe (neue Pumpe, original Pierburg, 300,- € , bei VW 750,- €) sowie vorsorglich den Nockenwellensensor (Hella) erneuern ohne den Motor auszubauen. Ich bin dabei einigen Beschreibungen gefolgt und habe zuerst die Spritzwand rechts ausgebaut, der Platz reicht so aber nicht um die Pumpe zu wechseln. Ich habe dann versucht die mittlere Spritzwand auszubauen, bin jedoch vom Motorraum aus nicht an die unteren Schrauben der Spritzwand gelangt, ist viel zu eng um diese zu erreichen bzw. zu lösen. Habe jetzt erstmal alles wieder zusammengebaut. Hat jemand eine Idee und einen guten Tipp wie man die mittlere Spritzwand ausbauen kann ? Oder kennt jemand eine (gute) Werkstatt im Rhein-Main-Neckarraum oder Odenwald bzw. Rheinhessen die den Pumpenwechsel ohne Motorausbau vornehmen könnte?

Viele Grüße aus dem Odenwald

Heribert