

# ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „Touareg 2004“ vom 2. April 2022 um 10:15

## Zitat von Problembhebung

Sicherungen i.o. Kabel i.o Sicherungskasten i.o.

Am ESP Steuergerät kommt jedoch keine Spannung an. Jetzt ist meine Frage, wo sitzt das gateway Genau?

Sicherung und Sicherungskasten in ordnung alle kontrolliert. also bei abs esp, getriebesteuergerät und getriebeverteilersteuergerät kommt kein spannung. Laut diagnose keine kommunikation.

Gateway ? Kann es am motorsteuergerät liegen?

Weis nicht wo gateway ist.