

# Getriebefahrstufe wird in Wählhebelstellung D nicht angezeigt

**Beitrag von „coala“ vom 2. April 2022 um 12:31**

In dem Fall ist es - den Bildern des Themenerstellers nach leicht zu beurteilen - so, dass beide Versionen des Kombi-Instruments betroffen sind. Sowohl das Standardcockpit als auch die Innovision-Variante. Hier mal ein entsprechendes Bild von einem CR, der im Februar 2021 produziert wurde, also noch Modelljahr 2021.

[IMG\\_1651\\_1600.jpg](#)

Grüße

Robert