

# ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „Mrs poc“ vom 3. April 2022 um 21:06

[Zitat von Touareg 2004](#)

Hallo Touareg Freunde

Habe mir einen VW Touareg Benziner/Lpg Automatik Baujahr 2004 Juli gekauft. Ist ein US ausführung.

Nun das Problem

Der wagen ist in notprogram und fährt nicht mehr wie 80 kmh. Nach Fehlerlesung kam die Fehler

-01315 Getriebesteuergerät keine kommunikation Permanent

-01316 Abs Steuergerät keine kommunikation Permanent

-02053 Steuergerät Verteilergetriebe keine kommunikation Permanent.

Nun die Getriebesteuergerät und verteilergetriebesteuergeräte habe ich bei beifahrersitz unten ausgebaut und in platine kontrolliert keine oxidation oder brandstelle.

Kabelbaum unterm sitz alles kontrolliert, untem am boden alle kabel soweit ok.

Es steht keine kommunikation, wo kann denn der Fehler sein?

Laut eine freie werkstattmann sagte mir das am motorraum der abs steuergerät es an getriebesteuergeräte kommuniziert und der fehler dort sein könnte.

Würde mich von Euch auf alle tipps freuen, weil der wagen auf D N R umschaltung auch ruckelt und der rückwärtsgang lichter gehen auch nicht. Es fährt auf notgang nur 80 kmh.

Schonmal Danke an alle rückmeldungen.

Alles anzeigen

Hallo, kling nach dem Standardproblem der Dichen, such hier mal im Forum nach Multiorganversagen .

im Kabeknaum A\_Säule Fahrerseite sind die klemme 15 Leitungen ( rot gelben leitungen ) mit einer Quetschverbindung zusammengeführt, die korrodiert gerne auseinander, das kann dann schon zu den Fehler führen.

gruß Lutz [059.jpg067.jpg](#)