

ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „Touareg 2004“ vom 4. April 2022 um 12:02

[Zitat von Mrs poc](#)

Hallo, kling nach dem Standardproblem der Dichen, such hier mal im Forum nach Multiorganversagen .

im Kabeknaum A_Säule Fahrerseite sind die klemme 15 Leitungen (rot gelben leitungen) mit einer Quetschverbindung zusammengeführt, die korrodiert gerne auseinander, das kann dann schon zu den Fehler führen.

gruß Lutz

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Danke dir Mrs poc werde es mal überprüfen.

also es kommt an den genannten steuergeräte kein signal keine kommunikation und wenn ich rückwärtsgang mache R gehen auch die lichter nicht rückwärtsgang.

Also in forum Multi organ versagen habe ich suchleiste gegeben aber nichts gefunden.

Wollte heute den motorsteuergerät überprüfen lassen..

Würde mich auf weitere infos sehr freuen☐☐