

Problem mit Luftfederung Fehlercode 01770

Beitrag von „yaandy“ vom 5. April 2022 um 20:14

Hallo Touareg Freunde,

habe folgendes Problem.

Bei meinem Touareg Bj. 2006 3.0 V6 TDI mit 315TKM springt der Kompressor zu oft an und hin und wieder kommt die Meldung "Stopp Fahrwerkfehler Werkstatt".

Der Kompressor läuft einfach öfter wie früher, dass dies beim Start geschieht, ist klar aber ich höre den öfter auch während der Fahrt.

Im Fehlerspeicher ist folgender Fehler abgelegt und ist nach dem Löschen wieder da.

**01770 - Geber für Kompressortemperatur Niveauregelung (G290)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch**

Die Restdruckhalteventile sind sowohl vorne wie auch hinten bereits getauscht. Der Kompressor mit Ventilblock ist auch schon getauscht worden und seit dem Tausch habe ich vielleicht 30TKm damit gefahren.

Eine Leckage konnte ich bis jetzt nicht feststellen.

Hat vielleicht jemand eine Idee, warum der Kompressor öfter anspringt wie früher und auf was die Fehlermeldung hindeutet?

Danke im Voraus.

Grüße

yaandy