

Hilfe bei der Achtung led Bordcomputer

Beitrag von „Touareg 2004“ vom 18. April 2022 um 16:00

[Zitat von coala](#)

Servus,

das sollte auf eine Störung des ESP/ESC hindeuten. Aber wenn du schon mit einem Diagnosetool am Fahrzeug bist, warum versuchst du dann den Fehler zu löschen ohne erst im Fehlerprotokoll nachzusehen, um welches Problem es sich handelt 😞. Das ist doch der erste sinnvolle Schritt um einen Fehler einzugrenzen, der in diesem Fall ja durch zig verschiedene Sensoren und Bauteile ausgelöst werden kann.

Grüße

Robert

Hallo Coala Danke für Antwort aber ich konnte nicht sehen welche fehler da der freie werkstattman einfach gelöscht hat und nicht gezeigt oder richtig hingeguckt hatte. Deshalb wollte ich hier eure meinung wissen. Denn der Abs / Esc wurde gewechselt. Neue Bremsflüssigkeit eingegüllt aber der Fehler ist noch da. Habe selber keine Auslesegerät.

nun ja woran evtl an räder oder wo müsste ich den den Fehler suchen?