

Keilrippenriemen

Beitrag von „cruiser59“ vom 20. April 2022 um 14:30

Hallo zusammen. Ich brauch mal eure Hilfe.

Habe mir einen neuen Keilrippenriemen gekauft. (Bosch 1987947553; 6PK2475) Laut mehrerer Internetseiten soll der für meinen Motor CJMA passen, bekomme den aber trotz ganz entspannter Spannrolle zum verrecken nicht drauf. Macht auf mich den Eindruck als wäre der etwas zu kurz. Vielleicht mache ich aber auch irgendeinen Fehler.

Hat hier vielleicht schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weis jemand was da falsch laufen könnte?

Vielen Dank