

Keilrippenriemen

Beitrag von „Bergheimer“ vom 20. April 2022 um 15:29

Moin,

Fehler sollte einfach zu identifizieren sein :

- > falscher Riemen
- > Spannrolle doch nicht vollständig entspannt
- > Führung falsch, falsch aufgelegt

VG

didi