

Außenspiegel klappen nur noch sporadisch ein und aus.

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 21. April 2022 um 19:06

Bin damals nicht an den Stellmotor gekommen. Hatte den halben Spiegel auseinander genommen.

Defekt bei der Beifahrerseite immer noch vorhanden.

Laut VCDS masseschluss am Stellmotor.

Hab die Aus-ein klappfunktion im Menü deaktiviert.

Mit VCDS kann man zumindestens die Stellmotoren versuchen zu fahren und dann händisch nachhelfen.