

Lüftungsgitter vorne, unten, links / rechts mit Chromleisten Bj. 2015

Beitrag von „Bergheimer“ vom 29. April 2022 um 17:14

Hallo Matthias,

angeblich sollen die ja passen, ist aber nicht so. Die Einlässe bei dem originalen Stossfänger R-Line ist fast doppelt so groß, dementsprechend auch der Einsatz. Schau Dir mal in Goggle Bilder der R-Line Stossfänger an....

Und leider nein... noch nicht dazu gekommen, hab nen fiesen Fehler im Moment, mal sehen, wie ich das lösen kann.

0414 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe

B108B 07 [008] - Mechanischer Fehler

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 12

Verlernzähler: 173

Kilometerstand: 140770 km

Datum: 2022.01.18

Zeit: 15:09:20

VG

didi