

# Kühlmittelsensor d62

**Beitrag von „Maik\_V8“ vom 30. April 2022 um 16:31**

Hallo Leute,

hat jemand eine Ahnung oder vielleicht sogar ein Foto von dem Einbauort des Sensors G62?

Bis jetzt habe ich leider nichts passendes gefunden.

Die Lüfter lauen beide lange nach und Fehlerauslesen stand Sensor G62.

Fahrzeug 3.2 V6 Motorcode AZZ.