

# Wassereinbruch im Fußraum Beifahrerseite. Problem gelöst!

Beitrag von „steven4.2“ vom 2. Mai 2022 um 13:13

[Zitat von Artiom05](#)

Guten Tag und danke für eure ausführlichen Berichte!

Mich hat es nun auch erwischt, und der Rahmen ist nicht mehr ganz dicht.

Bei mir scheint sich, die schwarze, originale Dichtmasse aus dem Werk auf der Fahrerseite gelöst zu haben.

Ich werde erstmal versuchen von oben mit Capt. Tolley's den Rahmen dicht zu kriegen.

Andernfalls muss das Dachhimmel runter, habt ihr da Tipps oder eine Anleitung, wie man das am besten schafft ohne viel Schaden anzurichten?

Liebe Grüße!

Alles anzeigen

Hi,

das sieht bei Dir aber etwas so aus, als hätte da schonmal einer was reingeschmiert.

Wenn der Dachhimmel runter muss, am besten vorher schonmal einige Klammern besorgen, die werden sicherlich nicht alle ganz bleiben beim runternehmen.

Die Anleitung dazu hatte ich mir über die Webanwendung Erwin besorgt und konnte damit auch recht gut arbeiten.

Gruß

Steven