

Undichtigkeiten Klimaanlage

Beitrag von „Derrick“ vom 2. Mai 2022 um 14:40

Undichtigkeiten können sein:

- Kondensator (Klimakühler im Motorraum), z.B. durch Steinschlag beschädigt, d.h. auch mal von vorne ableuchten.
- Wellenabdichtung des Klimakompressors (beim Antrieb/Riemenscheibe kontrollieren)
- Beim A8 hatte ich schon den Klima-Verdampfer undicht (der Teil im Gebläsekasten der den Innenraum kalt macht). Konnte man riechen und hatte Spuren von Kontrastmittel an den Kondensatabläufen am Unterboden.
- generell alle Verschraubungen mit Dichtungen zwischen Kühler, Kompressor, Kondensator, Trockner, etc.

Kondensator und Verdampfer waren zumindest bei meinen Erfahrungen bisher häufigste Fehlerquelle.

Gruß Stefan