

Bremsscheiben innenseitig abgefahren. Kann/darf das so schon sein?

Beitrag von „pe7e“ vom 4. Mai 2022 um 10:28

Hallo Robert,

mit V8 Bremsen bin ich noch nicht in Kontakt gekommen - kann also nichts dazu sagen.

Auf unseren Zuffenhausener Hybriden (größere Bremsanlage als der CR V6) haben wir das Problem nicht. Ich weiß aber nicht ob die Bremse mit vielleicht mit dem CR V8 identisch oder ähnlich ist oder ob da was gänzlich anderes Material verbaut wurde.

Beim CR V6 ist die Bremse insbesondere vorn sehr rostanfällig. So einen billigen Schei... habe ich das letzte Mal beim Mustang gesehen - dort wurde direkt beim 1. Service bei 9000 km die gesamte Bremse gegen eine Zubehörbremse getauscht - Tragbild nach 9000 km war eine Katastrophe...

Gruß Peter