

# Bremsbeläge klemmen in Bremszange

**Beitrag von „Claus-963“ vom 5. Mai 2022 um 08:19**

Gestern wurden die Bremszangen getauscht. Soweit alles ok.

Eine Frage habe ich jetzt noch in die Runde. Bei der Aktion wurde auch die Bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet. Vorher war der Druckpunkt beim Bremsen im ersten Drittel vom Pedalweg, jetzt ist er eher im letzten Drittel. gefällt mir nicht so. Was könnte die Ursache dafür sein ? Wurde nicht richtig entlüftet, ist zu wenig Bremsflüssigkeit drin ? Sollte das reklamiert werden ?

Danke schon mal für eure Meinungen und Hinweise 😊