

Schaltprobleme nach einer Getriebeölspülung

Beitrag von „pe7e“ vom 7. Mai 2022 um 09:47

Hallo, es ist ein Aisin Automat und (zum Glück) nichts von ZF. In [der Anleitung ist alles nötige](#) beschrieben. Auch wie der Füllstand korrekt ermittelt wird, und wie das System ohne das Einbringen von Luft gespült wird.

Eine Gasedalkennlinie spielt dabei keine Rolle. Es muss und kann da auch nichts resettet werden.

Gruß Peter