

Touareg V6 TDI ruckelt / nimmt kein Gas an

Beitrag von „ettla“ vom 12. Mai 2022 um 09:56

Hallo,

habe mir jetzt auf verdacht einen neuen Ladedrucksteller(glaube so heißt das Ding) Hella: 6NW 009 550 - G082 gekauft.

Leider geht der Motor nach dem Einbau in den Notlauf. Anscheinend muss dieser neu angelernt/programmiert werden.

Hat jemand von euch damit Erfahrung? Kann man das mit dem VCDS machen?

Danke!

Alex