

Dämpfung schaltet automatisch von Sport auf Normal

Beitrag von „coala“ vom 12. Mai 2022 um 11:42

Servus Luke,

das wäre eigentlich nur damit zu erklären, dass du - zusätzlich zum Dämpferregler auf "Sport" - das Offroad-Niveau am rechten Drehsteller ausgewählt hast. Schau mal, ob dieser Knopf auf den "Strich" eingestellt ist und nicht etwa auf den ersten Pfeil zeigt.

Grüße

Robert