

R5 6 Gang Schaltgetriebe (Sensor Leerlauf)

Beitrag von „Mccormick“ vom 13. Mai 2022 um 18:36

Kurzes Update:Es war ein Kabelbruch an der Steckerverbindung am Verteilergetriebe (unten am Fzg)