

# **Touareg bremst von alleine**

**Beitrag von „pe7e“ vom 15. Mai 2022 um 11:11**

Hi,

Schließe mich Robert an. Der HBZ hat ein Ventil. Wenn das hängt kann es zu diesem Symptom kommen.

Gruß Peter