

V10 AYH Motor orgelt, springt aber nicht an

Beitrag von „Phips1603“ vom 15. Mai 2022 um 16:16

Hallo Robert,

Der Anlasser dreht,

Im Display kommen keine Fehler, mit der Stellglieddiagnose kann ich alles ansteuern,

Er schmeißt beim komplettscan manchmal spannungsversorgung Klemme 30,

Im vorderen sicherungskasten habe ich beide Klemme 30 Relais geprüft