

Undichtigkeiten Klimaanlage

Beitrag von „steven4.2“ vom 16. Mai 2022 um 11:19

[Zitat von Goka](#)

Hallo zusammen,

habe mehrfach gelesen, dass bei der 4 Zonenklimaanlage hinten links im Radkasten ein Gummi Schlauch porös wird.

Gruss Volker

Danke für den Tipp. Der Schlauch ist tatsächlich undicht. Hatte mit dem Vorbesitzer Kontakt, der sagte mir dass das schonmal abgedichtet wurde.

Der Grund warum die Leitung abgedichtet und nicht getauscht wurde ist mir klar gewesen nachdem ich bei VW nach dem teilepreis gefragt habe. Knapp über 400€ für diese Leitung (zusammen mit der Hochdruckleitung, gibts nur im Set).

Habe einen Alternative online für 100€ gefunden.

Bei dem Preisunterschied ist es ein Versuch wert.

Gruß

Steven