

# Startet nicht

**Beitrag von „Arne“ vom 16. Mai 2022 um 19:58**

Danke Männer,

eben noch mal alles mit einem Profi durch gemessen. Vermutung ist das durch den Schaden am Turbo die Hitzeentwicklung die Wicklung am Anlasser beschädigt wurde. Werde ihn die Tage ausbauen und schauen.

Peter danke für deine Antwort, habe als Amateur vielleicht wenig Detail Wissen bin aber auch nicht Beratungsresistent.

Werde mir das starten verkneifen bis geklärt ist ob teile in den Motor gekommen sind