

# Probleme mit der Luftfederung: Was bedeuten diese Fehlercodes?

**Beitrag von „T-reg63“ vom 23. Mai 2022 um 18:44**

Hallo. Habe einen Touareg 2011. 176 kW Diesel. Der Wagen hat 210 tkm auf der Uhr. Und das Auto hat Luftfederung.

Die Probleme fingen vor ca. einem Jahr an. Getauscht bis jetzt: Kompressor mit Ventilblock. Relais. Luftfeder hinten links. Vorne beide Restdruckventile.

Und trotzdem ist noch nicht alles ok. Habe nun eine Frage zu Fehlercods. Was bedeuten diese Cods ein bisschen ausführlicher im Klartext?

C10FE01 - Ventil für Dämpferjustierung- elektrischer Fehler

C103B4B- Magnetventil Nivea- Regulierung überhitzt

C10D307- Niveauregulierung- mechanischer Fehler

C103F4B- Ventil Federbein hinten Rechts überhitzt

Alle diese Cods sind aus dem Schwedischen übersetzt. ( Wohne in Schweden!!) Schönen Abend. Gruß Reiner.