

Luftfahrwerk Fehler: Stop....rot

Beitrag von „BOBROB“ vom 24. Mai 2022 um 13:31

Wir haben das Auto mit 24tkm gekauft, da sollte eigentlich keiner dran rumgespielt haben. Die 40A Sicherung Fahrerseite haben wir gezogen und betrachtet, ich werde da nochmal schauen und diese tauschen...gibt ja 2 davon. Abdeckung Kompressor haben wir entfernt, hier aber keine Auffälligkeiten entdeckt. Der Nachbar ist ein wenig überfordert und ich bin eher der Oldtimertyp....keine Steuergeräte usw. Ich fahre gleich mal eine Runde um das Dorf und schaue mal.....

Besten Dank für Deine Mühe, mittlerweile nicht mehr Königswinter sondern Traunstein.....Grüße also

Günther