

Undichtigkeiten Klimaanlage

Beitrag von „steven4.2“ vom 27. Mai 2022 um 15:21

Hallo zusammen,

leider war die o.g. Kältemittelleitung nicht die einzige Undichtigkeit.

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, eine Ladeleitung in Richtung Anhängerkupplung zu legen, hatte ich plötzlich das Kontrastmittel aus der Kältemittelleitung, die vom Radhaus zum zweiten Verdampfer geht.

Da die Undichtigkeit direkt am Stutzen zu sein scheint, tippe ich auf den Dichtring.

Weiß jemand ob die Dichtringe der Kältemittelleitungen alle gleich sind oder sind unterschiedliche an den einzelnen Schnittstellen verbaut?

Wenn gleich, dann hätte ich nämlich noch ein paar zuhause.

Werde demnächst wohl Kältemittel wieder abpumpen lassen um diese Undichtigkeit zu beheben.

Gruß

Steven