

# Undichtigkeiten Klimaanlage

**Beitrag von „coala“ vom 27. Mai 2022 um 15:57**

Servus Steven,

also im Grunde ist bei den Kältemittel-Rohrverbindungen am Heiz- und Klimagerät hinten immer nur von "O-Ring 14,3 x 2,4 mm" und 10,8 x 1,8 mm die Rede. Wenn du dir beiden Größen bereit hältst, dann sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen.

Grüße

Robert