

Pin 10 Ladeplus in die AHK Steckdose/Elektrik nachrüsten

Beitrag von „coala“ vom 28. Mai 2022 um 23:28

[Zitat von steven4.2](#)

[...] Bei meinem 2011er 7P habe ich trotz Standheizung offenbar keine Zusatzbatterie verbaut, zumindest habe ich in der Radmulde keine entdeckt. [...]

Servus Steven,

das gab es beim 7P auch nie (und beim Nachfolger CR auch nicht), lediglich beim 7L ist das so realisiert.

Grüße

Robert