

Vibration und keine Leistung im v6 bei 1300-1600 rpm

Beitrag von „pe7e“ vom 7. Juni 2022 um 16:32

Hi,

wenn das Getriebe "frisch gespült" ist, dann ist das auch u.U. die Ursache. Wurde evtl. das falsche Öl genutzt? Je nach Motordrehzahl ändert sich nämlich auch die Menge und der Druck vom Öl im Getriebe. Wenn nun ein Öl mit der falschen Viskosität eingesetzt wurde, dann kann es zu solchen Vibrationen kommen.

Gruß Peter