

Vibration und keine Leistung im v6 bei 1300-1600 rpm

Beitrag von „artoodeetoo“ vom 7. Juni 2022 um 19:48

hi, danke, aber das problem war schon davor. hat sich nach der getriebespülung - und neuen reifen - was ich zuerst gehofft hatte das was bringt - kein bisschen verändert - kann natürlich trotzdem das getriebeöl sein - werde dem mal nachgehen