

Vibration und keine Leistung im v6 bei 1300-1600 rpm

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 8. Juni 2022 um 23:46

Servus

Mich wundert, dass Du schreibst, Du hättest die Vibrationen bei 1300 - 1600rpm im 5ten bzw auch im 6ten Gang. Wusste gar nicht, dass unser Automat so unertourig fährt.

Als erstes würd ich mal den Ölstand kontrollieren und dann mal auslesen (lassen).

Du bekommst keine Fehlermeldungen im Display angezeigt bei nicht vorhandener Beschleunigung?

Viel Erfolg