

Luftfahrwerk Fehler: Stop....rot

Beitrag von „ominoes“ vom 21. Juni 2022 um 13:48

* Update

Ich habe mir das Fahrzeug gerade mal selbst angesehen. Der Höhsensor vorn links ist abgebrochen. Es wird wohl daran liegen, schade dass eine Fachwerkstatt sowas nicht sieht.

Jetzt habe ich natürlich die Abschleppkosten an der Backe da die Mobilitätsgarantie das nicht abdeckt da ich es nicht in der Werkstatt tauschen lassen habe (Den Kompressor der offensichtlich aber auch nicht defekt ist) + Natürlich die "Fehlersuche" bei der nichts gefunden wurde.....

Siehe Foto.

Viele Grüße

Franz